



Nr. 1	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Vaizdas iš ŠV pusės, nuo kelio Papilė-Tryškiai</i>	
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data	<i>2015-02-10</i>



Nr. 2	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Vaizdas iš ŠR pusės, nuo kelio Papilė-Tryškiai</i>	
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data	<i>2015-02-10</i>





Nr. 4	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Vaizdas iš PR pusės</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data <i>2015-02-10</i>



Nr. 5	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Švč. Mergelės Marijos bažnyčia su varpine (TRP 1, 2). Vaizdas iš Š pusės</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data <i>2015-02-10</i>



Nr. 6	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Švč. Mergelės Marijos bažnyčia (TRP 1) ir varpinė (TRP 2). Vaizdas iš V pusės</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data <i>2015-02-10</i>



Nr. 7	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Šventoriaus PV dalis. Švč. Mergelės Marijos bažnyčia ir varpinė (TRP 1, 2)</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data <i>2015-02-10</i>



Nr. 8	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Pagrindiniai vartai šventoriaus tvoros (TRP 3) ŠV dalyje</i>	
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data	<i>2015-02-10</i>



Nr. 9	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Šventoriaus tvoros ŠV dalies su restauravimo data fragmentas</i>	
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data	<i>2015-02-10</i>



Nr. 10	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Šventoriaus tvoros ŠR dalis su 2 šoniniais varteliais (TRP 3). Vaizdas iš išorės</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data <i>2015-02-10</i>



Nr. 11	Pavadinimas	Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Šventoriaus ŠR dalį ribojanti tvora su 2 šoniniais varteliais (TRP 3) nuo šventoriaus pusės
Fotografavo	Violeta Bruzgelevičiūtė	Data 2015-02-10



Nr. 12 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Varteliai šventoriaus tvoros ŠR dalies R atkarpoje (TRP 3). Vaizdas nuo šventoriaus pusės*

Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 13	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Varteliai šventoriaus tvoros ŠR dalies R atkarpoje (TRP 3). Vaizdas nuo šventoriaus pusės</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data 2015-02-10



Nr. 14	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Šventorių iš ŠR juosianti tvora su varteliais V atkarpoje. Vaizdas iš išorės</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data 2015-02-10



Nr. 15 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Šventorių iš ŠR juosiančios tvoros V vartelių stulpas*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 16	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Šventorių iš PV juosianti tvora su varteliais</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data <i>2015-02-10</i>







Nr. 19	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Varteliai šventoriaus tvoros PV dalyje. Vaizdas iš išorės</i>	
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data	<i>2015-02-10</i>



Nr. 20	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Vartelių šventoriaus tvoros PV dalyje stulpo fragmentas</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data <i>2015-02-10</i>



Nr. 21 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Varteliai šventoriaus tvoros PV dalyje. Vaizdas nuo šventoriaus pusės*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*





Nr. 23	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Šventoriaus apželdinimo fragmentas</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data <i>2015-02-10</i>



Nr. 24 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Ažuolas šventoriaus PV dalyje (TRP 4)*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 25 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Teritorijoje esantis kitas objektas - antkapis (TRP 5)*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 26 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Teritorijoje esantis kitas objektas - Pirmas kryžius (TRP 6)*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 27 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Teritorijoje esantis kitas objektas - Antras kryžius (TRP 7)*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*




Nr. 28	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas. Teritorijoje esantis kitas objektas - Trečias kryžius (TRP 8)</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data <i>2015-02-10</i>



Nr. 28a Pavadinimas *Šiaudinės Švč. M. Marijos bažnyčios pastatų kompleksas iš PV pusės*
Fotografavo *Jonas Kaučikas* Data *1993-07-19*

















Nr. 33

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. ŠV fasadas*

Fotografavo

Violeta Bruzgelevičiūtė

Data *2015-02-10*





Nr. 35 Pavadinimas *Šiaudinės Šv. Mergelės Marijos bažnyčia. ŠV fasado su pagrindiniu įėjimu fragmentas*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 36 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Pagrindinis ŠV įėjimas*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*






Nr. 38 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Vimperga su šv. Jono Nepomuko*
skulptūra virš ŠV įėjimo durų
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*











Nr. 43

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. ŠV fasado portikas*

Fotografavo

Violeta Bruzgelevičiūtė

Data 2015-02-10









Nr. 47 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Bokštelis virš ŠV frontono*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 48

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Bokštelis virš ŠV frontono.
Vaizdas iš PV*

Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė*

Data *2015-02-10*



Nr. 49 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Bokštelio virš ŠV frontono vaizdas iš PR*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*








Nr. 52

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. PV fasado fragmentas*

Fotografavo

Violeta Bruzgelevičiūtė

Data *2015-02-10*



Nr. 53 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Įėjimo į priebažnytį durys PV fasade*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*







Nr. 56 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Šoninės navos langas PV fasade
Fotografavo Violeta Bruzgelevičiūtė Data 2015-02-10










Nr. 60 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. PV fasado fragmentas. Įėjimo į šoninį prieangį durys*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*











Nr. 65 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. PR fasado fragmentas. Apsidės langas*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 66

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. PR fasado apsidės Nukryžiuotojo skulptūra*

Fotografavo *Svetlana Poligienė*

Data *2015-02-10*






















Nr. 76 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Įėjimo į priebažnytį durys ŠR fasade*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*
















Nr. 83 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Šoninio ŠR įėjimo į priebažnytį durys*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*







Nr. 86

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Priebažnyčio fragmentas*

Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė*

Data *2015-02-10*



Nr. 87 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Šoninio PV įėjimo į priebažnytį durys*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*





Nr. 89 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Laiptai į vargonų chorą prie bažnyčios PV dalyje*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*








Nr. 92

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Vargonų choro bendras
vaizdas*

Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė*

Data *2015-02-10*





Nr. 94 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Įėjimo į šoninį PV prieangį durys*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*







Nr. 97 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Praėjimo anga iš šoninio PV prieangio į presbiteriją*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*











Nr. 101 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Durys iš šoninio PV prieangio į kiliatorių ložę*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*





Nr. 103 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Laiptai iš PV prieangio į emporą*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*








Nr. 106 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Empora presbiterijos PV pusėje, virš kiliatorių ložės su prieangiu*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*





Nr. 108

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. PV emporos lango fragmentas*

Fotografavo

Violeta Bruzgelevičiūtė

Data

2015-02-10



Nr. 109 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Zakristijos presbiterijos ŠR pusėje bendras vaizdas*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*





Nr. 111 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Durys iš presbiterijos į zakristiją*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*





Nr. 113

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Durų į zakristiją
vaizdas iš zakristijos pusės*

Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė*

Data *2015-02-10*







Nr. 116 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Zakristijos langas
Fotografavo Violeta Bruzgelevičiūtė Data 2015-02-10





Nr. 118 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Laiptai iš zakristijos į
sakyklą ir ŠR emporą*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 119 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Laiptai iš zakristijos į
sakyklą ir ŠR emporą
Fotografavo Violeta Bruzgelevičiūtė Data 2015-02-10



Nr. 120	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Užrašas virš praėjimo angos į sakyklą</i>	
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data	<i>2015-02-10</i>











Nr. 125 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Halinės dalies vaizdas nuo vargonų choro*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*













Nr. 131 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Prieangis su koliatorių lože ir empora presbiterijos PV pusėje*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 132 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Navų dalis. Vaizdas iš sakyklos*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 133 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Navų dalis. Vaizdas į*
priebažnytį su vargonų choru
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 134 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Šoninė ŠR nava
Fotografavo Violeta Bruzgelevičiūtė Data 2015-02-10



Nr. 135 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Šoninė PV nava.*
Vaizdas nuo vargonų choro
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 136 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Presbiteriją nuo centrinės navos skirianti sija su krucifiksu*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 137 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Presbiteriją nuo centrinės navos skirianti sija su krucifiksu; lubų tapybos fragmentas*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*





Nr. 139 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Presbiterijos fragmentas. Didysis altorius*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 140 Pavadinimas *Šiaulinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Presbiterijos su Didžiojo altoriumi fragmentas; galinės PR sienos tapyba*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 141 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Presbiterijos sienų ir lubų prie Didžiojo altoriaus tapyba*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*









Nr. 145 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Priežnyčio fragmentas iš halinės dalies pusės*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*











Nr. 150	Pavadinimas	Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Presbiterijos ŠR sienos tapybos fragmentas
Fotografavo	Violeta Bruzgelevičiūtė	Data 2015-02-10





Nr. 152 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Interjeras. Presbiterijos lubų tapybos fragmentas
Fotografavo Violeta Bruzgelevičiūtė Data 2015-02-10



Nr. 153 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Didysis Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios altorius*
Fotografavo *Svetlana Poligienė* Data *2015-02-10*



Nr. 154 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Didžiojo Švč. Mergelės Marijos
Sopulingosios altoriaus tabernakulis
Fotografavo Violeta Bruzgelevičiūtė Data 2015-02-10



Nr. 155 Pavadinimas Šiaudinės Šv. Mergelės Marijos bažnyčia. Šoninis Šv. Roko altorius
Fotografavo Svetlana Poligienė Data 2015-02-10



Nr. 156 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Šoninio Šv. Roko altoriaus pirmo tarpsnio Šv. Roko paveikslas

Fotografavo Svetlana Poligienė Data 2015-02-10



Nr. 157	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Šoninio Šv. Roko altoriaus antro tarpsnio Šv. Antano Paduviečio paveikslas</i>
Fotografavo	<i>Svetlana Poligienė</i>	Data 2015-02-10



Nr. 158 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Šoninis Nukryžiuotojo altorius
Fotografavo Svetlana Poligienė Data 2015-02-10



Nr. 159 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Šoninio Nukryžiuotojo altoriaus Jėzaus Nukryžiuotojo skulptūra

Fotografavo Svetlana Poligienė Data 2015-02-10



Nr. 160	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Šoninio Nukryžiuotojo altoriaus antro tarpsnio Šv. Antano Paduviečio paveikslas</i>
Fotografavo	<i>Svetlana Poligienė</i>	Data <i>2015-02-10</i>





Nr. 162

Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Sakykla-klausykla

Fotografavo

Violeta Bruzelevičiūtė

Data

2015-02-10



Nr. 163

Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Klausykla I

Fotografavo

Violeta Bruzgelevičiūtė

Data 2015-02-10











Nr. 168

Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Suolas

Fotografavo

Svetlana Poligienė

Data

2015-02-10





Nr. 170 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Vargonų instrumentas
Fotografavo Violeta Bruzgelevičiūtė Data 2015-02-10







Nr. 173

Fotografavo

Pavadinimas

Svetlana Poligienė

Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Vandeninė I

Data 2015-02-10



Nr. 174	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Vandeninė II</i>
Fotografavo	<i>Svetlana Poligienė</i>	Data 2015-02-10



Nr. 175 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Katafalko kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra*
Fotografavo *Svetlana Poligienė* Data *2015-02-10*



Nr. 176 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Keturių katafalko komplekto žvakidės*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 177 Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios varpinė. Dvi katafalko komplekto žvakidės*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 178	Pavadinimas	<i>Šiaudinės Šv. Mergelės Marijos bažnyčia. Procesijų kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra</i>
Fotografavo	<i>Svetlana Poligienė</i>	Data 2015-02-10



Nr. 179 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Procesijų altorėlis
Fotografavo Svetlana Poligienė Data 2015-02-10



Nr. 180	Pavadinimas	Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Šv. Roko skulptūra
Fotografavo	Svetlana Poligienė	Data 2015-02-10



Nr. 181	Pavadinimas	Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Šv. Antano Paduviečio skulptūra
Fotografavo	Svetlana Poligienė	Data 2015-02-10



Nr. 182 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Kryžius su Nukryžiuotojo
skulptūra I
Fotografavo Svetlana Poligienė Data 2015-02-10



Nr. 183

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra II*

Fotografavo *Svetlana Poligienė*

Data *2015-02-10*



Nr. 184 Pavadinimas Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra III
Fotografavo Svetlana Poligienė Data 2015-02-10



Nr. 185

Fotografavo

Pavadinimas
Svetlana Poligienė

Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Paveikslas „Švč. Mergelė Marija“

Data 2015-02-10







Nr. 188

Pavadinimas *Šiaudinės Šv. Mergelės Marijos bažnyčia. Frontono bokštelio konstrukcija*

Fotografavo

Violeta Bruzgelevičiūtė

Data 2015-02-10



Nr. 78a

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia iš PR pusės*

Fotografavo

Jonas Kaučikas

Data *1993-07-14*



Nr. 78b

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios interjeras*

Fotografavo

Jonas Kaučikas

Data *1993-07-14*





Nr. 78d

Pavadinimas *Šiaudinės Šv. Mergelės Marijos bažnyčios ŠV fasdas*

Fotografavo

Laura Prascevičiūtė

Data *2008-05-09*



Nr. 78e

Pavadinimas *Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios PV fasado fragmentas*

Fotografavo

Laura Prascevičiūtė

Data *2009-04-27*





Nr. 190 Pavadinimas *Varpinė. Vaizdas iš Š pusės*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė*

Data 2015-02-10



Nr. 191 Pavadinimas *Varpinė. Vaizdas iš V pusės*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė*

Data 2015-02-10



Nr. 192 Pavadinimas *Varpinė. Vaizdas iš P pusės*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė*

Data *2015-02-10*



Nr. 193 Pavadinimas *Varpinė. PR fasadas*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė*

Data *2015-02-10*





Nr. 195 Pavadinimas *Varpinė. ŠR fasadas*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė*

Data *2015-02-10*



Nr. 196 Pavadinimas *Varpinė. ŠV fasadas*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė*

Data *2015-02-10*



Nr. 197

Pavadinimas *Varpinė. Apatinio tarpsnio fragmentas iš PR*

Fotografavo

Violeta Bruzgelevičiūtė

Data

2015-02-10





Nr. 199 Pavadinimas *Varpinė. PV fasadas*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė*

Data *2015-02-10*





Nr. 201 Pavadinimas *Varpinė. Apatinio tarpsnio pastogės iš PV pusės fragmentas*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*



Nr. 202

Pavadinimas *Varpinė. Viršutinio tarpsnio PV ir PR fasadai*

Fotografavo

Violeta Bruzgelevičiūtė

Data

2015-02-10







Nr. 205

Pavadinimas *Varpinė. Apatinio tarpsnio patalpos fragmentas*

Fotografavo

Violeta Bruzgelevičiūtė

Data


2015-02-10







Nr. 208	Pavadinimas	<i>Varpinė. Švieslangio (vėdinimo?) angelė (užtaisyta) pirmo tarpsnio PV sienoje. Vaizdas iš vidaus</i>
Fotografavo	<i>Violeta Bruzgelevičiūtė</i>	Data <i>2015-02-10</i>



Nr. 209 Pavadinimas *Varpinės pirmo tarpsnio patalpoje sandėliuojami bažnyčios langai*
Fotografavo *Violeta Bruzgelevičiūtė* Data *2015-02-10*





Nr. 211

Pavadinimas *Varpinė. Laiptai iš apatinio tarpsnio į viršutinį*

Fotografavo

Violeta Bruzgelevičiūtė

Data

2015-02-10





Nr. 213

Pavadinimas *Varpinė. Viršutinio tarpsnio patalpos fragmentas*

Fotografavo

Violeta Bruzgelevičiūtė

Data

2015-02-10

















Nr. 203b Pavadinimas *Varpinės vaizdas iš ŠR pusės*
Fotografavo *Laura Prascevičiūtė*

Data 2008-05-09



Nr. 203c Pavadinimas *Varpinės vaizdas iš PR pusės*
Fotografavo *Laura Prascevičiūtė*

Data *2008-05-09*